

OCENA TECHNICZNA	Nr Kw – 006-4/2021	Data wykonania dnia 07 maj 2021 r.
-----------------------------	---------------------------	---

Zlecniodawca Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ
ul. Rejowiecka 128 22-100 Chełm
na podstawie zlecenia
Badanie wykonał uprawniony rzeczoznawca **mgr inż. Józef Krzeszowiec**
Zadania oceny:

Ustalanie stanu technicznego oraz określenie wartości rynkowej dymomierza DO 285.

Nazwa maszyny - urządzenia	Symbol-typ	Nr fabryczny - inwentarzowy	Rok produkcji	Masa własna
Dymomierz	DO 285	T-80-808-28/02	1996	Około 40 kg

1. Dane identyfikacyjne.

2. Stan techniczny w dniu badania.

Badano przez oględziny zewnętrzne. Nie uruchomiono ze względu na długi czasookres nieużywania. Dymomierz DO 285 zbyt intensywnie eksploatowany, całość wymaga przeglądu i naprawy jest nieczynna i wyłączona z eksploatacji. Według informacji Instytutu Transportu Samochodowego przedmiotowy Dymomierz DO 285 **nigdy nie miał atestu i oficjalnie nie był dopuszczony do używania w stacjach kontroli pojazdów.** . Przedstawiony do oględzin Dymomierz DO 285 stwierdzam z prawdopodobieństwem granicznym z pewnością nie jest sprawny technicznie i nie może być użytkowany.

3. Ocena stanu technicznego.

Ogólny stopień zużycia urządzenia stwierdzam na podstawie stanu technicznego w dniu badania i wynosi: 85% (słownie: osiemdziesiąt pięć)

4. Wartość rynkową urządzenia Dymomierz DO 285 ustalam w podejściu porównawczym:

Ze względu na brak możliwości znalezienia środka technicznie podobnego oraz na fakt, że obecne rozwiązania są nowsze (konstrukcje przestarzałe) w niżej podanych pozycjach zastosowano metodę porównawczą transakcji kupno-sprzedaż zawieranych na rynku wtórnym tego typu maszyn i urządzeń w regionie wschodnim Polski.

Na podstawie orientacji w instytucjach produkujących i handlujących tego typu sprzętem na rynku wtórnym oraz zgodnie z wiedzą rzeczoznawcy tego typu sprzęt nie można sprzedać tylko zgodnie z przepisami winno nastąpić przekazanie ww. sprzętu do utylizacji co musi być udokumentowane. Stanowi odpad. Zupełny brak możliwości sprzedaży.

Ze względu na brak możliwości znalezienia środka technicznie podobnego oraz na fakt, że obecne rozwiązania są nowsze o trzy, cztery generacje ustalam wartość rynkową - zerową

Można oferować sprzedaż przedmiotowy Dymomierz DO 285 w celach kolekcjonerskich za cenę:


$C = 300,00 \text{ zł} = 300,00 \text{ zł}$

(słownie: trzysta złotych 00/100)

Podpisując niniejszą ocenę techniczną rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe lub montażu badanego obiektu oraz zdekompletowanie po dokonaniu oględzin.

BUREAU TECHNICZNE RZECZOWNICTWA I WYCIENI
Józef Krzeszowiec
 P.W. „MECHANIK” Stacja Kontroli Pojazdów
 Zakład Naprawy Urządzeń Dźwigowych
 22-174 Brzeźno gmina Dorchuski NIP 563-112-45-39
 tel. (082) 5661455; 5634393; 0603070622

pieczęć ośrodka



Rzeczoznawca

Chelm, dnia 07 maj 2021 r.