

<b>OCENA TECHNICZNA</b>	Nr  Kw – 006-5/2021	Data wykonania  dnia 07 maj 2021 r.
-----------------------------	---------------------------	---

Zlecniodawca Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ  
ul. Rejowiecka 128 22-100 Chełm

na podstawie zlecenia

Badanie wykonał uprawniony rzeczoznawca **mgr inż. Józef Krzeszowiec**

Zadania oceny:

*Ustalanie stanu technicznego oraz określenie wartości rynkowej dymomierza GO 2/D.*

Nazwa maszyny - urządzenia	Symbol-typ	Nr fabryczny - inwentarzowy	Rok produkcji	Masa własna
<b>Dymomierz</b>	<b>GO 2/D</b>	<b>1831 GO394</b>	<b>1994</b>	<b>Około 40 kg</b>

1. Dane identyfikacyjne.

2. Stan techniczny w dniu badania.

Badano przez oględziny zewnętrzne. Nie uruchomiono ze względu na długi czasookres nieużywania. Dymomierz GO 2/D zbyt intensywnie eksploatowany, całość wymaga przeglądu i naprawy jest nieczynna i wyłączona z eksploatacji. Według informacji Instytutu Transportu Samochodowego przedmiotowy Dymomierz GO 2/D **nigdy nie miał atestu i oficjalnie nie był dopuszczony do używania w stacjach kontroli pojazdów.** Przedstawiony do oględzin Dymomierz GO 2/D stwierdzam z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością nie jest sprawny technicznie i nie może być użytkowany.

3. Ocena stanu technicznego.

Ogólny stopień zużycia urządzenia stwierdzam na podstawie stanu technicznego w dniu badania i wynosi: 85% (słownie: osiemdziesiąt pięć)

4. Wartość rynkową urządzenia Dymomierz GO 2/D ustalam w podejściu porównawczym:

Ze względu na brak możliwości znalezienia środka technicznie podobnego oraz na fakt, że obecne rozwiązania są nowsze (konstrukcje przestarzałe) w niżej podanych pozycjach zastosowano metodę porównawczą transakcji kupno-sprzedaż zawieranych na rynku wtórnym tego typu maszyn i urządzeń w regionie wschodnim Polski.

Na podstawie orientacji w instytucjach produkujących i handlujących tego typu sprzętem na rynku wtórnym oraz zgodnie z wiedzą rzeczoznawcy tego typu sprzęt nie można sprzedać tylko zgodnie z przepisami winno nastąpić przekazanie ww. sprzętu do utylizacji co musi być udokumentowane. Stanowi odpad. Zupełny brak możliwości sprzedaży.

Ze względu na brak możliwości znalezienia środka technicznie podobnego oraz na fakt, że obecne rozwiązania są nowsze o trzy, cztery generacje ustalam wartość rynkową - zerową

**Można oferować sprzedaż przedmiotowy Dymomierz GO 2/D w celach kolekcjonerskich za cenę:**

$C = 300,00 \text{ zł} = 250,00 \text{ zł}$

(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Podpisując niniejszą ocenę techniczną rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe lub montażu badanego obiektu oraz zdekompletowanie po dokonaniu oględzin.

MURO TECHNICZNE RZECZOZNAWSTWA I WYCENY

**Józef Krzeszewiec**

P.W. ...MECHANIK Starża Kontroli Pojazdów


Zakład Naprawy Urządzeń Dźwigowych

22-174 Brzeźno gmina Doruchów NIP 583-112-45-99

tel. (082) 5661459; 5634393; 0603070622

pieczęć ośrodka

Rzeczoznawca



Chelm, dnia 07 maj 2021 r.